

Blatt Nr. 1

Ermittlung der Ersatzzahlung nach § 15 BNatSchG und der Kompensationsverordnung (KV)

Eingriffs- Ausgleichsplanung Bebauungsplan "Fatima-Kapelle Eltville Raenthal"

Anhang 3 zum Umweltbericht

Flächenbilanz Bestand und Zustand nach Eingriff

Nutzungstyp nach Anlage 3 KV		WP /qm	Fläche je Nutzungstyp in qm				Biotopwert				Differenz		
			vorher		nachher		vorher		nachher				
Typ-Nr.	Bezeichnung						Sp. 3 x Sp. 4		Sp. 3 x Sp. 6		Sp. 8 - Sp. 10		
Sp.	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Bitte gliedern in:		Übertrag von Blatt:											
1. Bestand													
2. Zustand nach Ausgleich													
C H E N B I L	1. Bestand												
	06.350	Intensiv genutzte Wirtschaftswiesen	21	502				10.542				10.542	
	2. Zustand nach Eingriff												
	06.340	Frischwiese mäßiger Nutzungsintensität	35			201				7.035		-7.035	
	10.710	Dachflächen, nicht begrünt	3			64				192		-192	
11.221	Arten- und strukturarme Hausgärten	14			237				3.318		-3.318		
Summe			502		502			10.542		10.545		-3	

Insgesamt verbleibt ein Wertpunktedefizit von: 0

Wiesbaden, Mai 2024

Ort, Datum und Ihre Unterschrift für die Richtigkeit der Angaben

x Kostenindex

0 EUR

EURO Ersatzgeld